

LEGENDA

- SR1

Versanti in roccia in buone condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media.
- SR2

Versanti in roccia in mediocri condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media.
- SR3


Versanti in roccia in cattive condizioni di conservazione e stabilità da bassa a media.
- SR4

Versanti in roccia conglomeratica con stabilità da bassa a media.
- SC1

Versanti in coltre di media potenza con stabilità da bassa a media.
- SC2

Versanti in coltre di potenza elevata potenzialmente instabili.
- 

Elementi geomorfologici puntuali indicatori di instabilità.



COMUNE DI
ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA

PUC

PIANO
URBANISTICO
COMUNALE

COORDINATORE GENERALE
Prof.Arch. Bruno Gabrielli

UFFICIO DEL PIANO
Arch. Danilo Demi
Arch. Pietro Cozzani
Arch. Federica Alcozer

STUDI GEOLOGICI
Dott.Geol. Filippo Carieri



NORD

OGGETTO: CARTA DELLA DINAMICA
DEI VERSANTI

scala 1:10000

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

IL SEGRETARIO

TAV.
6b