



Foto n.1 - area in esame e prova DPSH1 (cerchiata)



Foto n.2a-b - esecuzione prova DPSH1 e ubicazione piezometro (cerchiato)



Foto n.3a-b - esecuzione prova DPSH2 e ubicazione piezometro (cerchiato)

Documentazione fotografica		TAV. 12
Via Vittorio Veneto - Comune di Albisola Superiore (SV)		
	Rif. A12docfoto_albisolaPUO	





Foto n.4 - zona di nord-ovest dell'ambito PUO e ubicazione prova sismica T1P con tromografo (cerchiato)



Foto n.5 - zona di sud-est dell'ambito PUO e ubicazione prova sismica T2P con tromografo (cerchiato). Sullo sfondo (riquadro) è presente la zona d'ingresso all'area.



Foto n.6 - zona centrale dell'ambito PUO e ubicazione prova sismica T3P con tromografo (cerchiato)